

YALE No. 1 - MODELO ERP030TFN36SE082



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Serie: B807N02033U
Contrabalanceada – Operador Sentado Frontal
Desplazador lateral integrado
Altura máxima horquillas: 4.70 metros
Altura torre colapsada: 2.06 metros
Capacidad: 3000 libras
Año: 1997
Llantas: Macizas
Reach: No aplica
Voltaje: 36V
Sin batería - Sin cargador

ESTADO:

El equipo prende, arrojando fallas. No da funciones auxiliares ni de levante, aunque se estima que los motores de tracción, el motor de levante y el de dirección se encuentran en buen estado. Se estima que los cilindros están en buen estado, sin evidencia de fugas, así como la bomba principal y los demás sistemas hidráulicos. El tablero de mandos electrónico fue modificado presentando indicador de batería y horómetro fuera del display, arrojando falla de descarga de batería en el indicador.

Equipo sin batería y sin cargador.

VALOR: \$10.000.000,00 (se entrega en el estado en que está, sin garantía)

Forma de pago: Contado

El equipo se entrega en las instalaciones de Monserre SAS, una vez esté completamente cancelado el precio. Se entrega Factura Electrónica de Venta emitida por el Vendedor y copia de declaración de importación.

YALE No. 17 - MODELO ERC060GHN36TE084



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Serie: A908V02057B
Contrabalanceada – Operador Sentado Frontal
Desplazador lateral integrado
Altura máxima horquillas: 4.71 metros
Altura torre colapsada: 2.05 metros
Capacidad: 6000 libras
Año: 2004
Llantas: Macizas
Reach: No aplica
Voltaje: 36V
Sin batería - Sin cargador

ESTADO:

El equipo prende, operando con intermitencia en funciones auxiliares y de marcha. Se estima que los motores de tracción, el motor de levante y el de dirección se encuentran en buen estado. Se estima que los cilindros están en buen estado, sin evidencia de fugas, así como la bomba principal y los demás sistemas hidráulicos. El display está funcional y hay que revisar el cableado general. No tiene la palanca de freno de mano.

Equipo sin batería y sin cargador.

VALOR: \$15.000.000,00 (se entrega en el estado en que está, sin garantía)

Forma de pago: Contado

El equipo se entrega en las instalaciones de Monserre SAS, una vez esté completamente cancelado el precio. Se entrega Cuenta de Cobro emitida por el Vendedor y copia de declaración de importación.

RAYMOND No. 40 - MODELO 162-OPC3-OTT



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Serie: 162-96-LO8972

Order Picker

Altura máxima horquillas: 9.29 metros

Altura torre colapsada: 3.88 metros

Capacidad: 3000 libras

Año: 1996

Llantas: Macizas

Reach: No aplica

Voltaje: 36V

Sin batería - Sin cargador

ESTADO:

El equipo no prende; se debe verificar y/o arreglar el Sistema EV-100. Sin encoder; pito desconectado y no montado en base; llanta motriz con desgaste y strober partido. Se estima que los motores de tracción, el motor de levante y el de dirección se encuentran en buen estado. Se estima que los cilindros están en buen estado, sin evidencia de fugas, así como la bomba principal y los demás sistemas hidráulicos.

Equipo sin batería y sin cargador.

VALOR: \$5.000.000,00 (se entrega en el estado en que está, sin garantía)

Forma de pago: Contado

El equipo se entrega en las instalaciones de Monserre SAS, una vez esté completamente cancelado el precio.

Se entrega Cuenta de Cobro emitida por el Vendedor y copia de declaración de importación.

AMEISE No. 60 - MODELO 825EJB16G115470T



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Serie: 71638OIOI
Estibador Eléctrico - Pallet – Operador Caminando
Altura máxima horquillas: 4.75 metros
Altura torre colapsada: 2.97 metros
Capacidad: 2200 libras
Año: 1980
Llantas: Macizas
Reach: No aplica
Voltaje: 24V
Sin batería - Sin cargador

ESTADO:

El equipo operativo y funcional. Se debe cambiar la rueda motriz. Se estima que el motor de tracción y el de levante se encuentran en buen estado. Se estima que los cilindros están en buen estado, sin evidencia de fugas, así como los demás sistemas hidráulicos.

Equipo sin batería y sin cargador.

VALOR: \$5.000.000,00 (se entrega en el estado en que está, sin garantía)

Forma de pago: Contado

El equipo se entrega en las instalaciones de Monserre SAS, una vez esté completamente cancelado el precio.

Se entrega Factura Electrónica de Venta emitida por el Vendedor; no se entrega copia de declaración de importación.

HYSTER No. 69 - MODELO N30XM XR3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Serie: B264N01583Z
Pasillo angosto
Altura máxima horquillas: 8.37 metros
Altura torre colapsada: 3.60 metros
Capacidad: 3000 libras
Año: 2002
Llantas: Macizas
Reach: Tiene
Voltaje: 36V
Sin batería - Sin cargador

ESTADO:

El equipo prende. Se deben instalar la rueda motriz, el motor de tracción, la transmisión y el pantógrafo (se entregan desmontados). Se debe cambiar el couplig de la transmisión y verificar el bloque valvular. Se estima que los motores de tracción, el motor de levante y el de dirección se encuentran en buen estado. Se estima que los cilindros están en buen estado, así como la bomba principal y los demás sistemas hidráulicos y no se evidencian fugas.

Equipo sin batería y sin cargador.

VALOR: \$15.000.000,00 (se entrega en el estado en que está, sin garantía)

Forma de pago: Contado

El equipo se entrega en las instalaciones de Monserre SAS, una vez esté completamente cancelado el precio. Se entrega Cuenta de Cobro emitida por el Vendedor y copia de declaración de importación.

YALE No. 81 - MODELO ERP030THN36TF078



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Serie: F807N02324C
Contrabalanceada – Operador Sentado Frontal
Desplazador lateral integrado
Altura máxima horquillas: 3.07 metros
Altura torre colapsada: 2.06 metros
Capacidad: 3000 libras
Año: 2005
Llantas: Macizas
Reach: No aplica
Voltaje: 36V
Sin batería - Sin cargador

ESTADO:

El equipo prende, está operativo, arrojando falla #505 en display (batería baja). No tiene pulsador pito. Se estima que los motores de tracción, el motor de levante y el de dirección se encuentran en buen estado. Se estima que los cilindros están en buen estado, sin evidencia de fugas, así como la bomba principal y los demás sistemas hidráulicos. Equipo sin batería y sin cargador.

VALOR: \$15.000.000,00 (se entrega en el estado en que está, sin garantía)

Forma de pago: Contado

El equipo se entrega en las instalaciones de Monserre SAS, una vez esté completamente cancelado el precio. Se entrega Factura Electrónica de Venta emitida por el Vendedor y copia de declaración de importación.

YALE No. 89 - MODELO NDR030CBNL36TE138



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Serie: D829N01763C

Pasillo angosto

Altura máxima horquillas: 8.06 metros

Altura torre colapsada: 3.50 metros

Capacidad: 3000 libras

Año: 2005

Llantas: Macizas

Reach: Tiene

Voltaje: 36V

Sin batería - Sin cargador

ESTADO:

El equipo prende, arrojando falla en drive control y en el MIB #249 (auxiliares y levante) y "Lost MIB signal", lo que implica revisar el cableado y el conector. No da funciones de levante ni auxiliares. falta exploradora con base y la otra no prende. Se debe empaquetar e instalar cilindro inclinación (se entrega cilindro desmontado). Se estima que los motores de tracción, el motor de levante y el de dirección se encuentran en buen estado. Se estima que los demás cilindros están en buen estado, así como la bomba principal y los demás sistemas hidráulicos y no se evidencian fugas.

Equipo sin batería y sin cargador.

VALOR: \$15.000.000,00 (se entrega en el estado en que está, sin garantía)

Forma de pago: Contado

El equipo se entrega en las instalaciones de Monserre SAS, una vez esté completamente cancelado el precio. Se entrega Cuenta de Cobro emitida por el Vendedor y copia de declaración de importación.

BIG JOE No. 91 - MODELO BGS3072



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Serie: 00-30208
Estibador Eléctrico - Pallet – Operador Caminando
Cargador integrado
Altura máxima horquillas: 2.30 metros
Altura torre colapsada: 2.00 metros
Capacidad: 2000 libras
Año: 2000
Llantas: Macizas
Reach: No aplica
Voltaje: 24V (2 baterías de 12V en línea)
Sin baterías

ESTADO:

El equipo operativo y funcional. Desgaste en ruedas de carga. Se estima que el motor de tracción y el de levante se encuentran en buen estado. Se estima que los cilindros están en buen estado, sin evidencia de fugas, así como los demás sistemas hidráulicos.

Equipo sin baterías, cargador integrado en el equipo.

VALOR: \$5.000.000,00 (se entrega en el estado en que está, sin garantía)

Forma de pago: Contado

El equipo se entrega en las instalaciones de Monserre SAS, una vez esté completamente cancelado el precio. Se entrega Cuenta de Cobro emitida por el Vendedor; no se entrega copia de declaración de importación.

CATERPILLAR No. 93 - MODELO ND3000



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Serie: 2ND3505707

Pasillo angosto

Altura máxima horquillas: 8.80 metros

Altura torre colapsada: 3.78 metros

Capacidad: 3000 libras

Año: 2005

Llantas: Macizas

Reach: Tiene

Voltaje: 36V

Sin batería - Sin cargador

ESTADO:

El equipo prende, arrojando falla en módulo 6 # 45, por lo cual no da función de levante. Tiene ruido en motor de tracción; el ventilador de refrigeración del motor de tracción está en mal estado; no tiene alarma de reversa; falta pito de alerta; y el pantógrafo funciona tipo acordeón. Se estima que los motores de tracción, el motor de levante y el de dirección se encuentran en buen estado. Se estima que los demás cilindros están en buen estado, así como la bomba principal y los demás sistemas hidráulicos y no se evidencian fugas.

Equipo sin batería y sin cargador.

VALOR: \$23.000.000,00 (se entrega en el estado en que está, sin garantía)

Forma de pago: Contado

El equipo se entrega en las instalaciones de Monserre SAS, una vez esté completamente cancelado el precio. Se entrega Cuenta de Cobro emitida por el Vendedor y copia de declaración de importación.

CATERPILLAR No. 130 - MODELO NR4500P



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Serie: 8NR3504703
Pasillo angosto
Altura máxima horquillas: 8.35 metros
Altura torre colapsada: 3.77 metros
Capacidad: 3000 libras
Año: 2006
Llantas: Macizas
Reach: Tiene
Voltaje: 36V
Sin batería - Sin cargador

ESTADO:

El equipo prende, arrojando falla en módulo 1, con intermitencia en las funciones auxiliares y de marcha. No tiene aceite hidráulico por rotura en la manguera de desfogue del tanque hidráulico; no tiene exploradoras; está desconectado el botón de parada emergencia; requiere cambio switch encendido; y el pantógrafo funciona tipo acordeón. Se estima que los motores de tracción, el motor de levante y el de dirección se encuentran en buen estado. Se estima que los demás cilindros están en buen estado, así como la bomba principal y los demás sistemas hidráulicos y no se evidencian fugas adicionales.

Equipo sin batería y sin cargador.

VALOR: \$23.000.000,00 (se entrega en el estado en que está, sin garantía)

Forma de pago: Contado

El equipo se entrega en las instalaciones de Monserre SAS, una vez esté completamente cancelado el precio. Se entrega Factura Electrónica de Venta emitida por el Vendedor y copia de declaración de importación.

CATERPILLAR No. 131 - MODELO NR4500P



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Serie: 8NR3504701

Pasillo angosto

Altura máxima horquillas: 8.35 metros

Altura torre colapsada: 3.77 metros

Capacidad: 3000 libras

Año: 2006

Llantas: Macizas

Reach: Tiene

Voltaje: 36V

Sin batería - Sin cargador

ESTADO:

El equipo prende, pero por no tener aceite hidráulico por rotura en la manguera de desfogue del tanque hidráulico, no se pudo verificar las funciones de manera óptima; está desconectado el botón de parada emergencia; requiere cambio switch encendido; requiere cambio de rueda motriz; y el pantógrafo funciona tipo acordeón. Se estima que los motores de tracción, el motor de levante y el de dirección se encuentran en buen estado. Se estima que los demás cilindros están en buen estado, así como la bomba principal y los demás sistemas hidráulicos y no se evidencian fugas adicionales.

Equipo sin batería y sin cargador.

VALOR: \$23.000.000,00 (se entrega en el estado en que está, sin garantía)

Forma de pago: Contado

El equipo se entrega en las instalaciones de Monserre SAS, una vez esté completamente cancelado el precio. Se entrega Factura Electrónica de Venta emitida por el Vendedor y copia de declaración de importación.